

Calibración del sensor del volante del Chrysler Grand Cherokee 2015


Vehículo: Chrysler Grand Cherokee 2015

Calibración del sensor del volante. Funcionamiento.


Dispositivo: THINKTOOL X10

Los pasos son los siguientes:


1. Haga clic en «Diagnóstico».




2. Haga clic en «Aceptar».




3. Confirme la información del vehículo y haga clic en “Aceptar”.




4. Seleccione "Función especial".




5. Seleccione "Restablecer sensor de ángulo de dirección".




6. Haga clic en "Aceptar".




7.Haga clic en “ ABS (Sistema de frenos antibloqueo).




8.Haga clic en “ Inicialización del ABS (sistema de frenos antibloqueo) ”.




9. Siga las instrucciones del dispositivo y confirme que se cumplen las condiciones del vehículo , haga clic en “Aceptar”.




10. Haga clic en “Aceptar”.



11. Haga clic en “Aceptar”.



12. Encienda el encendido y haga clic en “Aceptar”.



13. Prueba completada y “OK”.

