

## Tutorial sobre el ángulo de dirección del Haval H6 2013


Información del vehículo: Haval H6 2013

Explicación de la función : puede ayudarlo a eliminar las fallas del ángulo de dirección no aprendido.


Dispositivo de diagnóstico: Serie completa de herramientas de diagnóstico THINKCAR, como THINKTOOL, THINKTOOL Lite, THINKTOOL Master, THINKTOOL Master X, THINKTOOL Max.

La captura de pantalla de los pasos operativos es la siguiente .


1. Haga clic en "Diagnóstico".
2. Seleccione "GWM".




3. Haga clic en "Aceptar".




#### 4. Seleccione "HAVAL".




#### 5. Seleccione "HAVAL H6".



6. Lea la información y haga clic en "Aceptar".




7. Seleccione " Otros ".




## 8. Seleccione "2013".




## 9. Haga clic en "Selección del sistema" y acceda al sistema.




## 10. Seleccione "ABS".




## 11. Haga clic en "BOSCH ABS(ESP9)".




12. Haga clic en " Calibración SAS ".



13. Haga clic en "Sí".



14. Haga clic en "Aceptar".



15. Haga clic en "Aceptar" y la operación se habrá realizado correctamente.

